

3DオフィスデザイナーPRO3 ショートカットキー一覧

標準ツールのショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Ctrl]+[N]	新規作成	新規に図面を作成
[Ctrl]+[O]	開く	既存のファイルを開く
[Ctrl]+[P]	印刷	作業中の図面を印刷
[Ctrl]+[S]	上書き保存	作業中の図面を保存
[Ctrl]+[D]	DXF入力	DXFファイルを読み込む
[Ctrl]+[A]	すべて選択	現在のレイヤ上のすべての図形を選択
[Ctrl]+[B]	選択	図形選択モードに移行
[Ctrl]+[Z]	元に戻す	直前に行った動作を元に戻す
[Alt]+[BackSpace]	元に戻す	直前に行った動作を元に戻す
[Ctrl]+[Y]	やり直し	「元に戻す」を取り消す
[Delete]	削除	選択図形を削除
[Alt]+[Enter]	情報	線種、面種、文字種、パーツ情報などを変更
[Alt]+[P]	収納内容	収納内容の登録・参照
[Ctrl]+[X]	切り取り	選択図形を切り取ってクリップボードに保存
[Ctrl]+[C]	コピー	選択図形をコピーしてクリップボードに保存
[Ctrl]+[V]	貼り付け	クリップボードの内容を貼り付け
[Shift]+[Delete]	切り取り	選択図形を切り取ってクリップボードに保存
[Ctrl]+[Insert]	コピー	選択図形をコピーしてクリップボードに保存
[Shift]+[Insert]	貼り付け	クリップボードの内容を貼り付け
[Ctrl]+[F]	パーツ検索	図面のパーツ検索
[Ctrl]+[E]	パーツ検索	図面のパーツ検索(償却/リース)
[Ctrl]+[Shift]+[F]	収納内容検索	図面パーツの収納内容検索

作図に便利なショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Tab]	左90度回転	選択図形をその場で左に90度回転
[Shift]+[Tab]	右90度回転	選択図形をその場で右に90度回転
[Ctrl]+[G]	多角形	多角形入力
[Ctrl]+[K]	角柱	角柱入力
[Ctrl]+[L]	補助線	補助線入力
[Enter]	座標値入力	入力図形の座標を絶対値で指定
[+]	相対座標値入力	入力図形の座標を相対値で指定
左クリック	図形選択	図形を選択
[Shift]+左クリック	選択反転	図形の選択状態を反転
[Ctrl]+左クリック	追加選択	図形を追加選択
[Alt]+左クリック	次選択	同じ場所にある別の図形を選択

表示切替のショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Home]	全体表示	すべての図形が表示されるよう表示倍率を調整
[Ctrl]+[W]	全体表示	すべての図形が表示されるよう表示倍率を調整
[PageDown]	縮小	表示画面の中心を基準に縮小
[PageUp]	拡大	表示画面の中心を基準に拡大
マウスホイールを回転	拡大・縮小	図面を拡大・縮小
[スペース]	部分拡大	拡大表示する範囲を図面上で指定
[F1]	ユーザーズマニュアル	ユーザーズマニュアルを開く

吸着切替/連続入力モード切替のショートカットキー

キー	コマンド	説明
[F4]	自動吸着	端点、交点、グリッドなどへの自動吸着モードに切替
[F5]	グリッド吸着	グリッド吸着モードに切替
[F6]	壁面端点吸着	端点交点吸着モードに切替(壁は壁面)
[F7]	壁芯端点吸着	端点交点吸着モードに切替(壁は壁芯)
[F8]	壁面線上吸着	線上吸着モードに切替(壁は壁面)
[F9]	壁芯線上吸着	線上吸着モードに切替(壁は壁芯)
[F10]	吸着なし	吸着しないモードに切替
[F11]	連続入力	図形連続入力のOn/Off切替

図形移動のショートカットキー

キー	コマンド	説明
[←]	左へ移動	選択図形を100mm左へ移動、または左へ表示移動
[→]	右へ移動	選択図形を100mm右へ移動、または右へ表示移動
[↑]	上へ移動	選択図形を100mm上へ移動、または上へ表示移動
[↓]	下へ移動	選択図形を100mm下へ移動、または下へ表示移動
[Shift]+[←]	左へ指定距離移動	移動距離を数値で指定して選択図形を左へ移動
[Shift]+[→]	右へ指定距離移動	移動距離を数値で指定して選択図形を右へ移動
[Shift]+[↑]	上へ指定距離移動	移動距離を数値で指定して選択図形を上へ移動
[Shift]+[↓]	下へ指定距離移動	移動距離を数値で指定して選択図形を下へ移動

図形コピーのショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Ctrl]+[←]	左へコピー	選択図形をすぐ左へコピー
[Ctrl]+[→]	右へコピー	選択図形をすぐ右へコピー
[Ctrl]+[↑]	上へコピー	選択図形をすぐ上へコピー
[Ctrl]+[↓]	下へコピー	選択図形をすぐ下へコピー
[Ctrl]+[Alt]+[←]	左へコピー	選択図形を可動域・作業域の分、離して左へコピー
[Ctrl]+[Alt]+[→]	右へコピー	選択図形を可動域・作業域の分、離して右へコピー
[Ctrl]+[Alt]+[↑]	上へコピー	選択図形を可動域・作業域の分、離して上へコピー
[Ctrl]+[Alt]+[↓]	下へコピー	選択図形を可動域・作業域の分、離して下へコピー
[Ctrl]+[Shift]+[←]	左へ指定した距離にコピー	距離を数値で指定して選択図形を左へコピー
[Ctrl]+[Shift]+[→]	右へ指定した距離にコピー	距離を数値で指定して選択図形を右へコピー
[Ctrl]+[Shift]+[↑]	上へ指定した距離にコピー	距離を数値で指定して選択図形を上へコピー
[Ctrl]+[Shift]+[↓]	下へ指定した距離にコピー	距離を数値で指定して選択図形を下へコピー
[Alt]+[←]	左へ間隔コピー	間隔を数値で指定して選択図形を左へコピー
[Alt]+[→]	右へ間隔コピー	間隔を数値で指定して選択図形を右へコピー
[Alt]+[↑]	上へ間隔コピー	間隔を数値で指定して選択図形を上へコピー
[Alt]+[↓]	下へ間隔コピー	間隔を数値で指定して選択図形を下へコピー

レイヤ操作のショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Alt]+[1]	下絵レイヤ	下絵レイヤに移動
[Alt]+[2]	図面枠レイヤ	図面枠レイヤに移動
[Alt]+[3]	柱・壁・床レイヤ	柱・壁・床レイヤに移動
[Alt]+[4]	間仕切りレイヤ	間仕切りレイヤに移動
[Alt]+[5]	ゾーンレイヤ	ゾーンレイヤに移動
[Alt]+[6]	建具レイヤ	建具レイヤに移動
[Alt]+[7]	備品レイヤ	備品レイヤに移動
[Alt]+[8]	小物レイヤ	小物レイヤに移動
[Alt]+[9]	天井レイヤ	天井レイヤに移動
[Alt]+[0]	TEL・LANレイヤ	TEL・LANレイヤに移動
[Alt]+[Shift]+[1]	設備記号レイヤ	設備記号レイヤに移動
[Ctrl]+[1]	下絵表示On/Off	下絵レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[2]	図面枠表示On/Off	図面枠レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[3]	柱・壁・床表示On/Off	柱・壁・床レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[4]	間仕切り表示On/Off	間仕切りレイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[5]	ゾーン表示On/Off	ゾーンレイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[6]	建具表示On/Off	建具レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[7]	備品表示On/Off	備品レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[8]	小物表示On/Off	小物レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[9]	天井表示On/Off	天井レイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[0]	TEL・LAN表示On/Off	TEL・LANレイヤ表示のOn/Off切替
[Ctrl]+[Shift]+[1]	設備記号表示On/Off	設備記号レイヤ表示のOn/Off切替

3Dウィンドウのショートカットキー

キー	コマンド	説明
[Alt]+[C]	色・模様パレット	柱・壁・床の色・模様パレットの表示
[Ctrl]+[W]	動線再生パレット	動線再生パレット表示切替